






PRINCIPI CAAD-A  
RUKOVODILAC: DOC. DR. MIRJANA DEVETAKOVIĆ DIPL. ING. ARH.



SITUACIJA/  
LOKACIJA



AKSONOMETRIJA



2009. GODINA



2013. GODINA



Sa fizikom u obzir, do tela u fizionomije lopte sam došao sa ciljem da ona, postavljena na mestu plaže koja je pod vodom, utiče da se na prirodni način usled kretanja peska nalik peščanim dinama pod vodom, zadržava na mestima oko kugle, lopte čini da teren ponovo izranja sve dok željena površina je nad vodom, gde se zatim lopta premešta na sledeće mesto gde će opet vršiti istu funkciju. Spašavanje plaže sa jednom loptom je ograničeno i izuskivalo je potrebu za dodatnim opcijama. Sama lopta, je ispunjena instrumentima za prikupljanje informacija u vezi sa vodom, biljnim i životinjskim svetom, terenom, koje se dalje šalju u drugi objekat malo uvučenom u kopno. U vertikalnom objektu se informacije prerađuju i dalje šalju u institute za ekologiju, ali sam sistem na lokaciji funkcioniše kao institucija. Estetika objekata i intervenisanja je izašla iz pažljivog analiziranja terena i okruženja, i narušavanje nije načinjeno.

Pitanje čuvanja plaže i potreba za čuvarom je bila podsticaj i pokretač prilikom izrade projekta. Opredeljenje za konkretnu lokaciju, nestajuću plažu, Adu Bojanu u Crnoj Gori, je bilo okvir za razradu i inicijalne skice, ideje i rešenja. U većoj meri ekološki pristup je začet, i istrajao je do kraja, do same fizionomije kako objekata, tako i kretanja uslovljenog fizionomijom. Priča koju lokacija nosi je isključivo ekološki prblem, i nije okrenut ka čoveku kao glavnog korisnika odnosno onog koji profitira iz cele stvari. Na određeni način dizajnerski pristup je bio neophodan za razradu ideje o telu koje uslovljava korekciju terena koje je u kritičnom stanju, savnavanju i nestajanu pod vodom usled usporenja vodotoka prouzrokovanom izgradnjom hidroelektrana na reci Bojani. Pored plaže koja je žrtva ove katastrofe, celokupni živi svet, flora i fauna, salinitet, temperatura, kubatura i pročišćenost samog korita je u kritičnom stanju. Ovo su povodi za moje čuvanje plaže, koje je izvedeno na inženjerski način