

REDIZAJN STANA

Redizajn stana izvrsen je zbog promene broja lokanta sa dva na petnaest. Sobe su zamenile svoje funkcije, a rotacijom kupaole obnova je moguca za povećanje kuhinje i spavajnice i dnevna soba s jašnu reku prostožju, dok je spavajna spavajna soba smanjena i dovoljno je velika za potrebe jednog kantaika.



postojeci stanje



izmenjeno stanje